



material innovative  
gesellschaft mbh

mig . Am Grarock 3 . D-33154 Salzkotten

Stand: 01.07.2022

## Mängelgewährleistung

Hiermit gewähren wir dem Käufer eines Produktes aus dem System der MIG DHMb® Lining Technologie die gesetzliche Mängelgewährleistung lt. den §§ 434 bis 447 (BGB) und für Endkunden auch nach den §§ 474 bis 477 (BGB).

Folgende Produkte sind in dem o.g. System eingeschlossen:

- MIG-ESP® Interior (Weiß und eingefärbt)
- MIG-ESP® Exterior (Weiß und eingefärbt)
- MIG-ESP® Interior Anti-Microbial (Weiß und eingefärbt)
- MIG-ESP® Rooflect (Weiß und eingefärbt)
- MIG-ESP® Sealing Primer
- MIG-ESP® Special Primer
- MIG-ESP® Primer quarzgefüllt
- MIG-ESP® Primer for Wood (nur für Innenanwendung)
- MIG-ESP® PVC Primer
- MIG Sealer
- MIG Imprägniermittel für Natursteinfassaden
- MIG 262
- MIG Therm M 65
- MIG Thermalife® Ecoplaster
- MIG-HRP Brandschutzputz
- MIG Therm L 14

### Farbtongarantie

bei Anstrichen mit

- MIG-ESP® Interior (Weiß und eingefärbt)
  - MIG-ESP® Exterior (Weiß und eingefärbt)
  - MIG-ESP® Interior Anti-Microbial (Weiß und eingefärbt)
  - MIG-ESP® Rooflect (Weiß und eingefärbt)
- (inkl. Primer) gewähren wir nach Abschluss der Arbeiten **10 Jahre-Farbtongarantie** für pigmentbedingte Veränderungen.

Seite 1 von 2

Am Grarock 3  
D-33154 Salzkotten  
Geschäftsführer: Wolfgang Bonder  
Dipl.-Chem. Ing. Burkhard Brandt

**Volksbank Eisen-Wewer-Borchen eG**  
BLZ: 472 602 34, Kto.: 924 101 020 0  
IBAN: DE53 4726 0234 9241 0102 00  
BIC: GENODEM1EWB

Fon: +49(0)52 58-9 74 82-0  
Fax: +49(0)52 58-9 74 82-29  
Email: info@mig-mbh.de  
internet: www.mig-mbh.de

**Commerzbank AG**  
BLZ: 470 400 47  
IBAN: DE73 4724 0047 0624 5385 00  
BIC: COBADEFFXXX

Amtsgericht Paderborn  
HRB 3837  
FA Paderborn  
Ust-IdNr. [VAT-No.]: DE 215468195  
St.-Nr.: 339/5834/0990

Ansprüche aus dieser 10-jährigen Garantie bestehen nur, wenn

- die Beschichtung entsprechend der zum Zeitpunkt der Verarbeitung gültigen technischen Beschichtungsvorgaben von MIG mbH verarbeitet wurde
- die Beschichtung durch ein Fachunternehmen (z.Bsp. Maler- oder Stuckateurbetrieb) ausgeführt wurde
- die Beschichtung auf geeigneten Untergründen und Flächen ausgeführt wurde,
- Konstruktion, Verarbeitung und Beschichtung den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen
- es sich um keinen Fehler/Schaden handelt, der auf höhere Gewalt, mechanische Einwirkung (z.Bsp. unsachgemäße Benutzung, Hagelschlag) oder Verschmutzung zurückzuführen ist
- die Bauteile sowie das MIG-ESP® Beschichtungssystem keine Merkmale aufweisen, die auf unsachgemäße Nachbesserungsmaßnahmen schließen lassen (unsachgemäße Nachbesserungsmaßnahmen sind insbesondere solche, die nicht mit den Beschichtungssystemen von MIG mbH oder die nicht den zum Zeitpunkt der Nachbesserungsmaßnahme aktuellen Stand der Technik entsprechend ausgeführt wurden).